PUMA SX 2000
PUMA SX 1700 GC / SX 2200 GC

La famiglia delle PUMA SX è caratterizzata da un ciclo di lavoro più elevato e alcune funzioni aggiuntive come il display digitale, la modalità TIG Lift e l'arc force. Inoltre la serie G è compatibile con motogeneratore.

- **Display digitale:** regolazione e visualizzazione dei parametri migliore (Amp/%/sec) sulla PUMA SX2200GC.
- **Polivalente:** salda tutti i tipi di elettrodo rivestito (rutile, basico, etc.) compreso il cellulosico (per la versione GC).
- **Leggera e poco ingombrante:** per gli interveti rapidi.
- **Sicura:** indice di protezione IP 23 per i lavori in esterna.
- **Comfort:** arc-force, hot start, anti-incollaggio (pre-impostato sulla versione 1700 e 2000 modificabile sulla versione 2200.

Norme
EN 60974.1
EN 60974.10

PUMA SX 2000
Cod. : W 000 263 686

PUMA SX 1700 GC
Cod. : W 000 263 662

PUMA SX 2200 GC
Cod. : W 000 263 688

1. Interruttore On/Off
2. Potenziometro
3. Protezione termica
4. Selettore MMA / TIG

1. Regolazione parametri di saldatura
2. Display Amp/Sec/%
3. Presa per il comando a distanza
4. Selettore parametri di saldatura



CARATTERISTICHE TECNICHE:

		PUMA SX 1700 GC	PUMA SX 2000	PUMA SX 2200 GC
Alimentazione		230 V monofase (50-60 Hz)		400 V trifase (50-60 Hz)
Corrente assorbimento* Potenza assorbita		34 A 6 kVA	34 A 6 kVA	14 A 7,2 kVA
Consumo efficace		19 A	19 A	9 A
Tensione a vuoto		108 V	82 V	105 V
Gamma di corrente		5 - 160 A	5 - 180 A	5 - 220 A
Rapporto di intermittenza 40°C	al 30%	160 A	180 A	220 A (40%)
	al 60%	130 A	140 A	190 A
	al 100%	100 A	110 A	150 A
Indice di protezione		IP 23		
Dimensione		180 x 290 x 400 mm		250 x 470 x 450 mm
Peso		8 kg	10 kg	19 kg

** alla massima corrente di saldatura*

Accessori
pagina 11

Dotazione standard:

- Cavo di alimentazione
- Manuale d'uso, manutezione e sicurezza