

ITALPONT - Caratteristiche tecniche

Specifiche tecniche (altezze e larghezze in metri - peso in kg)

N. Articolo	Altezza ponteggio mt	Altezza al piano mt	Altezza utile di lavoro mt	Staffe stabilizzatrici	Piano di lavoro nr.	Peso standard kg.	Prezzo base livellatrici €	Prezzo base €
ITAL 00	2,26	1,08	3,08	N.A.	1	40,5		
ITAL 01	2,30	1,12	3,12	N.A.	1	55,0		
ITAL 01 + MSPC	3,30	2,12	4,12	N.A.	1	63,5		
ITAL 02	4,30	3,12	5,12	SI tipo A	1	79,0		
ITAL 02 + MSPC	5,30	4,12	6,12	SI tipo A	1	87,5		
ITAL 03	6,30	5,12	7,12	SI tipo A	2	114,0		
ITAL 03 + MSPC	27,30	6,12	8,12	SI tipo A	2	125,3		
ITAL 04	8,30	7,12	9,12	SI tipo B	2	131,0		

Componenti

N. Articolo	Descrizione	Peso kg	Prezzo €
ITAL BSSR	Base standard senza ruote	6,3	
ITAL BS	Base standard con ruote completa (+ 2 orizzontali di base)	23,6	
ITAL BSR	Base standard senza ruote completa (+ 2 orizzontali di base)	17,6	
ITAL BL	Base livellatrice con ruote completa (+ 2 orizzontali di base)	26,2	
ITAL R12	Ruota singola	1,5	
ITAL PBC	Piano di lavoro con botola e fermapiEDE	17,2	
ITAL SP	Spalla a 8 gradini	5,6	
ITAL MSPC	Mezza campata (2 mezze spalle a 4 gradini + 2 diagonali)	8,4	
ITAL TO	Traversa orizzontale	1,3	
ITAL TD	Traversa diagonale	1,5	
ITAL PO	Parapetto	1,5	
ITAL DO	Diagonale orizzontale	1,7	
ITAL STS	Staffa stabilizzatrice standard	2,6	
ITAL STT	Staffa stabilizzatrice telescopica	3,3	

Mezza campata per altezze intermedie



La mezza campata ITAL MSPC estende l'altezza del ponteggio di mt. 1 e si compone di due spalle da 4 gradini + due traverse diagonali.

È possibile utilizzare la mezza campata in posizione terminale per raggiungere altezze intermedie alle diverse configurazioni ITALPONT.

Ponteggi in alluminio

Optional

N. Articolo	Descrizione	Peso kg	Prezzo €
ITAL LT4	Set nr. 4 livellatori telescopici	2,6	
ITAL PL	Piano di lavoro in alluminio mandorlato	**	



SENZA ANCORAGGIO - conforme UNI EN 1004

Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.