



FIG.9010 - 9010



FIG.9011 - 9011



FIG.9012 - 9012



FIG.9013 - 9013



FIG.9014 - 9014



FIG.9015 - 9015



FIG.9016 - 9016



FIG.9017 - 9017



FIG.9018 - 9018



FIG.9019 - 9019



FIG.9020 - 9020



FIG.9021 - 9021



FIG.9022 - 9022



FIG.9023 - 9023



FIG.9024 - 9024



FIG.9025 - 9025



FIG.9026 - 9026



FIG.9027 - 9027



FIG.9028 - 9028



FIG.9029 - 9029



FIG.9030 - 9030



FIG.9031 - 9031



FIG.9032 - 9032



FIG.9033 - 9033



FIG.9034 - 9034



FIG.9035 - 9035



FIG.9036 - 9036



FIG.9037 - 9037



FIG.9038 - 9038



FIG.9039 - 9039



FIG.9040 - 9040



FIG.9041 - 9041



FIG.9042 - 9042



FIG.9043 - 9043



FIG.9044 - 9044



FIG.9045 - 9045



FIG.9046 - 9046



FIG.9047 - 9047



FIG.9048 - 9048



FIG.9049 - 9049



FIG.9050 - 9050



FIG.9051 - 9051



FIG.9052 - 9052



FIG.9053 - 9053



FIG.9054 - 9054

Segnaletica da Cantiere in KPL - Varie Misure



NORME GENERALI PREVENZIONE INFORTUNI

Al sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma b) del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 si richiama l'attenzione dei lavoratori sulle seguenti prescrizioni:

- 1) osservare tutte le norme di prevenzione di cui al succitato Decreto Presidenziale e usare sempre i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione;
- 2) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre delle deficienze o pericoli;
- 3) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
- 4) non compiere, di propria iniziativa, operazioni e manovre che non siano di competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- 5) non abbandonare sulle impalcature, sui posti di lavoro o di passaggio, materiali e residui, specie se hanno parti taglienti o punte sporgenti che possano costituire pericolo in caso di caduta;
- 6) non dimenticare mai sui macchinari, cadi, bulloni, utensili od altro che possano cadere tra rotami o ingranaggi, o essere proiettati lontano al inizio il movimento;
- 7) non togliere e non sorpassare le barriere che indicano i passaggi pericolosi. Non togliere i dispositivi fissi di protezione applicati ai macchinari;
- 8) non toccare linee o l'interno di motori e apparecchiature elettriche senza prima essersi assicurati che sia stata tolta la corrente;
- 9) curare la manutenzione e l'efficienza dell'impianto a cui si è addetti e tenere in buono stato e nel massimo ordine gli attrezzi del mestiere. Segnalare tempestivamente ai superiori le deficienze di funzionamento ed i guasti eventualmente riscontrati;
- 10) disinfectare subito ogni ferita, taglio od abrasione, anche lievi: spesso piccoli graffi provocano infezioni locali, anche gravi e, a volte, infezioni tetaniche, per lo più letali;
- 11) durante il lavoro, regolare bene i movimenti con gli attrezzi che si imbracciano e sorvegliare quelli dei propri compagni in modo da evitare di colpire o di essere colpiti;
- 12) evitare di esporre, se sudati, a repentini cambiamenti di temperatura;
- 13) usare indumenti stretti al polso e alle caviglie;
- 14) escludere dall'uso le chiavi incrinata potendo queste ultime, se sottoposte a sforzo, facilmente spaccarsi;
- 15) fare attenzione nell'attraversare reparti ove sostano o possono transitare vagoni, camion, vagonetti o carrelli scomenti su rotaie a terra, aeree, o su funi, ecc., ecc.;
- 16) ritenere al proprio capo servizio ed al compagno che subentra nel turno lo stato del lavoro e le misure da adottare per il sicuro proseguimento del medesimo;
- 17) non attraversare ponti mobili a scosci prima di essersi accertati della stabilità delle tavole;
- 18) non trattenerli sulle impalcature durante i periodi di sospensione del lavoro;
- 19) non effettuare lavoro di sgangatura sul fronte di cava se non debitamente assicurati alla fune;
- 20) non entrare nelle trappole o nei silos senza essersi assicurati con fune di adeguata resistenza e cinture di sicurezza;
- 21) non salire sui pali senza cinture di sicurezza;
- 22) nei lavori di pulizia, operare in modo da impedire, quando ciò sia possibile, il formarsi o il sollevarsi della polvere;
- 23) in ambienti polverosi respirare solo attraverso il naso, tenendo chiusa la bocca;
- 24) non distarsi e agire con prudenza quando si compiono lavori che presentano pericoli; non scambiare la tenerarietà per coraggio.

I TRASGRESSORI DELLE NORME DEL SUDDETTO DECRETO SARANNO PUNITI CON LE ONEROSITÀ AMMENDI PREVISTE DALL'ART. 392 E, NEI CASI DI MAGGIORE GRAVITÀ, CON L'ARRESTO FINO A TRE MESI.

LA DIREZIONE

FIG.9001 - Dimensione 1000x1400 mm - PVC rigido

FIG.9007 - Dimensione 1000x1400 mm - KPL

FIG.9008 - Dimensione 1000x700 mm - KPL

Comune di:	Provincia di:
Concessione Edilizia N°:	Del:
Lavori di:	
Proprietario:	
Committente:	
Impresa:	
Progettista:	
Direttore Lavori:	
Direzione Cantiere:	
Assistente Tecnico:	
Calcolatore Statico:	
Coordinatore dei Lavori:	
Coordinatore della Progettazione:	
Collaudatore in Corso d'Opera:	
Impianto Elettrico:	
Impianto Idraulico:	
Impianto Metano:	
Importo Lavori:	
N° Presunto Lavoratori sul Cantiere:	
N° Previsto di Imprese e Lavoratori Autonomi sul Cantiere:	
Responsabile della Sicurezza:	
Inizio Lavori:	Fine Lavori:

Comune di:	Provincia di:
Concessione Edilizia N°:	Del:
Lavori di:	
Proprietario:	
Committente:	
Impresa:	
Progettista:	
Direttore Lavori:	
Direzione Cantiere:	
Assistente Tecnico:	
Calcolatore Statico:	
Coordinatore dei Lavori:	
Coordinatore della Progettazione:	
Collaudatore in Corso d'Opera:	
Impianto Elettrico:	
Impianto Idraulico:	
Impianto Metano:	
Importo Lavori:	
N° Presunto Lavoratori sul Cantiere:	
N° Previsto di Imprese e Lavoratori Autonomi sul Cantiere:	
Responsabile della Sicurezza:	
Inizio Lavori:	Fine Lavori:

SISAS segnaletica

FIG.9002/A - Dimensione 700x500 mm

FIG.9002/B - Dimensione 1000x700 mm

FIG.9002/C - Dimensione 1000x1400 mm

FIG.9002/D - Dimensione 1000x900 mm

- personalizzabile -

Segnaletica da Cantiere in KPL - Varie Misure



FIG.9009
Dimensione 1000x2000 mm



FIG.9009/A
Dimensione 1000x2000 mm



FIG.9010/A - Dim. 700x1000 mm
FIG.9010/B - Dim. 1000x1400 mm

COMUNE DI:	PROVINCIA DI:	
UFFICIO COMPETENTE:		
CONCESSIONE EDILIZIA N°:	DEL:	
PROPRIETÀ:		
COMMITTENTE:		
LAVORI DI:		
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:		
DATA INIZIO LAVORI:	DATA CONTRATTUALE FINE LAVORI:	
PROGETTISTA:		
DIRETTORE DEL CANTIERE:		
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE:		
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:		
CAPO CANTIERE:		
CALCOLATORE STATICO:		
CALCOLATORE OPERE C.A.:		
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA:		
RESPONSABILE DELLE SICUREZZA:		
IMPRESA ESECUTRICE:	ISCR. A.N.C.:	ISCR. C.C.I.A.A.:
IMPRESA SUBAPPALTRICE:	ISCR. A.N.C.:	ISCR. C.C.I.A.A.:
	ISCR. A.N.C.:	ISCR. C.C.I.A.A.:
N° PRESUNTI DI LAVORATORI SUL CANTIERE:		
IMP. ELETTRICO:	PROGETTISTA:	IMPRESA INSTALLATRICE:
IMP. RADIO TELEVISIVO:	PROGETTISTA:	IMPRESA INSTALLATRICE:
IMP. ELETTRONICO:	PROGETTISTA:	IMPRESA INSTALLATRICE:
IMP. IDRAULICO:	PROGETTISTA:	IMPRESA INSTALLATRICE:
IMP. TRASP. E UTILIZZO METANO:	PROGETTISTA:	IMPRESA INSTALLATRICE:
IMP. RISCALDAMENTO:	PROGETTISTA:	IMPRESA INSTALLATRICE:
IMP. CLIMATIZZAZIONE:	PROGETTISTA:	IMPRESA INSTALLATRICE:
NUMERI UTILI:		VIGILI DEL FUOCO 115 - PRONTO SOCCORSO 118

Spazio riservato per aggiornamento dei dati o comunicazioni al pubblico nei eventuali motivi di interruzione e ripresa dei lavori

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE

FIG.9011/A - Dim. 700x1000 mm
FIG.9011/B - Dim. 1000x1400 mm




FIG.9008/A
Dimensione 50x180 cm